FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

GALVA FLASH

Industrie

Réf : 5821.doc

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

GALVA FLASH est un agent de protection anti-corrosion, délivré en aérosol. Il est constitué de poudre de zinc et d'aluminium et d'une résine synthétique en dispersion dans un mélange de solvants. D'une brillance exceptionnelle, comparable au zinc fondu en sortie de bain, GALVA FLASH présente un film lisse et uniforme possédant de très bonnes propriétés anti-corrosion grâce à la présence de zinc. GALVA FLASH, par sa pulvérisation pinceau très économique car très précise, est idéal pour la retouche des éléments métalliques en sortie de bains de galvanisation à chaud mais aussi après soudure de ceux-ci pour redonner l'aspect du zinc neuf.

2. DOMAINE D'APPLICATION

- Bâtiment : Protection des charpentes métalliques, couvertures, huisseries métalliques, pylônes, portes de garage, vérandas, abris de jardin, pattes d'ancrage...
- Automobile : Protection des bas de caisse, pots d'échappement, bas de portières, crochets d'attelage, remorques, châssis de caravanes, intérieur des ailes, jerrycans...
- Sanitaire, Plomberie : Protection des tuyauteries, canalisations, chaudières, cuves, réservoirs, raccords, brides, boulonneries...

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

Secouer l'aérosol tête en bas, vigoureusement de manière à décoller la bille de l'amalgame de zinc. La surface à traiter doit être exempte de graisse, de produit gras, et débarrassée de la rouille labile. Utiliser l'aérosol entre 15 et 25°C pour un meilleur résultat. Pulvériser à environ 20-30 cm de la surface en couches croisées. Le film est sec au toucher en 5-10 mn. Attendre 15 à 20 minutes pour la deuxième couche. Le séchage complet intervient sous 24 heures.
Purger l'aérosol tête en bas. En cas de bouchage, le diffuseur peut être nettoyé à l'acétone.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide épais gris conduisant par séchage à un film très brillant
- Odeur : solvantée
- Densité à 20°C : 0.92 g/cm^3
- Gaz propulseur : mélange d'hydrocarbures
- Viscosité à 20°C : 13 secondes (Coupe Ford n°4)

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Nocif par inhalation et par contact avec la peau. Conserver hors de la portée des enfants.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Aérosol de 500 ml (12 aérosols / carton). Référence 5821.
A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas percer ou brûler après usage. Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré. Stocker à une température supérieure à 5°C.

Cette fiche technique a été établie le 12/07/99 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. Ils ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits.